CÂMARA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Ofício nº 2018/2026

Belo Horizonte, 06 de Julho de 2026.

Prezada Senhora Presidente,

Venho, por meio deste, solicitar à **COPASA** a realização de **vistoria técnica e reparo de vazamento de água** na **Rua José Constantino dos Santos, nº 144, Bairro Dom Silvério, Belo Horizonte/MG, CEP 31985-330**.

Conforme relatado, há **vazamento de água** no local, ocasionando desperdício contínuo de água tratada e causando transtornos aos moradores e usuários da via.

Diante do exposto, solicito que seja realizada vistoria técnica e adotadas, com a maior brevidade possível, as providências necessárias para sanar o vazamento, evitando maiores prejuízos e restabelecendo as condições adequadas do local.

Certo de contar com a atenção dessa Companhia, agradeço antecipadamente e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

MOZAIR JOSE BRAGA:44058055634

Assinado de forma digital por MOZAIR JOSE BRAGA:44058055634
Dados: 2026.07.07 13:49:24 -03'00'

VEREADOR NENÉM DA FARMÁCIA

MOBILIZA

Ilma Sra.
MARILIA CARVALHO DE MELO
DD. Presidente da COPASA



VEREADOR
NENÉM DA
FARMÁCIA

(31) 3555-1161
(31) 3472-9207

Av. dos Andradas, 3100 - Santa Efigênia
Belo Horizonte - Gabinete B-316